

海山学校給食センターブローア修繕仕様書

1. 使用品名	ブローア 東浜 HC-501 s
2. 寸法仕様	ブローアサイズ 1 1/2 モータ 三相誘導電動機 高効率 I E 3 全閉外扇屋内形 4 P 2. 2 kw ブローア回転数 5 2 0 RPM 空気量 1. 4 2 m ³ /min 0. 02MPa 時 1. 3 9 m ³ /min 0. 03MPa 時 使用Vベルト A-6 4 × 2 使用Vプーリー ブローア SPA351-2-30 モータ SPA 120-2-28 -(50Hz) SPA 99-2-28 -(60Hz) 安全弁作動圧 0. 0 5 MPa 潤滑油 全容量 3. 5 L 有効量 2. 3 L カバー ベルトカバー (重量 2. 0 kg) 重量 約 1 2 8. 0 kg (カバー含む)

※同等品については申請の上承認を受けてください。

4. 修繕場所 紀北町相賀地内 紀北町海山学校給食センター

5. 納 期 契約締結日から令和 8 年 1 月 31 日までとする。

6. 付帯工事 運送及び機器の調整・試運転を含むこと。

7. 共通事項

- ①修繕に関しては、担当者及び職員の指示に従い行うこと。
- ②修繕後は、試運転を行い正常な運転を確認すること。
- ③その他、本仕様書に記載していない事項または疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。

8. その他 入札者に求める資格及び条件

入札に参加できる者は、次の条件を満たす者であること。

(すべての条件を満たしていない場合、入札に参加できません。)

- ① 今回の修繕箇所に故障等の障害が生じた場合は、連絡を受けてから速やかに本センターに到着し、迅速に修理等に対応できる必要があるため、紀北町内に本店・支店を有するものであること。